


Jméno
E-mail
Telefon

I. Popis vozidla

Tovární značka	BMW	Model	Z4
Rok výroby	2007	VIN	WBABU51050LW84774
Obsah Motoru	3.0	Palivo	Benzín
Stav tachometru (km)	135.760	Počet předchozích majitelů:	3
Typ převodovky	Manuální	Automatická	sekvenční
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu: 20.11.2018 / 133 037 km
Počet klíčů k vozidlu	2		
Platnost STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR):

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: **OK**

Poznámka: Karoserie téměř bez kosmetických vad

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: **OK**

Úniky motorového oleje: Popis: **Bez úniku**

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav:	

Poznámka k motoru: Akumulátor vykazuje nižší kapacitu.

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrváčník:	Ne	Ano	Stav: OK (měněn 22.1.2017)	

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis:	Přední cca 50% ; Zadní cca 30%
Stav brzdových kotoučů:	OK	Zvlňně	Popis:	Kotouče bez hran a koroze

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Minimální kosmetické vady			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis:	
Hloubka dezénu (mm):	LP: <5 mm	PP: <5 mm	LZ: <5 mm	PZ: <5 mm
Rok výroby pneumatik:	11/2014	10/2014	7/2014	7/2014

Poznámka:

Kotouče na obou nápravách jsou ve výborném stavu.

III Elektroinstalace a povinná výbava

III.a Osvětlení

Přední světlomety:	OK
Zadní světlomety	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	OK
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	OK
Parkovací senzory:	Ne	Ano	Popis:	OK
Xenonové světlomety:	Ne	Ano	Popis:	OK
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	
ABS:	Ne	Ano	Popis:	OK
Protiskluzový systém:	Ne	Ano	Popis:	OK
Airbagy:	Počet:	4	Popis:	
Další výbava:	Elektrikářská plátěná střeška.			

Poznámka:

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebení volantu:	1	2	3	4
Opotřebení řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka: Palubní deska vykazuje známky opotřebení pouze v oblasti středové konzole.

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne		Ano
Klíč na kola:	Ne		Ano
Lékarnička:	Ne		Ano
Náhradní pojistky:	Ne		Ano
Náhradní žárovky:	Ne		Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne		Ano
Reflexní vesta:	Ne		Ano