


Jméno  
E-mail  
Telefon

## I. Popis vozidla

Tovární značka	<b>Alfa Romeo</b>	Model	<b>Spider</b>
Rok výroby	<b>1992</b>	VIN	<b>ZAR11500007002851</b>
Obsah Motoru	<b>2</b>	Palivo	<b>Benzín</b>
Stav tachometru (km)	<b>135.692</b>	Počet předchozích majitelů:	<b>3</b>
Typ převodovky	<b>Manuální</b>	<b>Automatická</b>	<b>sekvenční</b>
Servisní knížka	<b>Ne</b>	<b>Ano</b>	Datum posledního zápisu:
Počet klíčů k vozidlu	<b>2</b>		
Platnost STK	<b>Ne</b>	<b>Ano</b>	Platnost (MM/RRRR):

### Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: OK

Poznámka: Karoserie vozu byla v minulosti přelakována.  
Stav karoserie velice dobrý s minimem kosmetických vad.  
Střecha vozidla ve výborném stavu.

## II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady  
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci  
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci  
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

### II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: **Nelze provést**

Úniky motorového oleje: Popis: **Známky úniku oleje kolem víka ventilů a hlavy motoru - přiměřené ke stáří vozu**

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav:	

Poznámka k motoru: Motor ve velice dobré kondici.

### II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

### II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrváčník:	Ne	Ano	Stav:	

### II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4

### II.e Brzdy

Stav brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis:	
Stav brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: <b>Kotouče s malou hranou.</b>	

### II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Originál ALU kola v perfektním stavu bez kosmetických vad			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis:	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 7	PP: 7	LZ: 7	PZ: 7
Rok výroby pneumatik:	12/2018	12/2018	12/2018	12/2018

Poznámka: Pneumatiky v zánovním stavu.

## III Elektroinstalace a povinná výbava

### III.a Osvětlení

Přední světlomety:	OK
Zadní světlomety	OK
Směrové ukazatele:	OK

### III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	
Parkovací senzory:	Ne	Ano	Popis:	
Xenonové světlomety:	Ne	Ano	Popis:	
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	
ABS:	Ne	Ano	Popis:	
Protiskluzový systém:	Ne	Ano	Popis:	
Airbagy:	Počet:		Popis:	
Další výbava:	Rádio s USB v retro stylu. Na rádiu nelze naladit stanice - pravděpodobně vypadlá anténa.			

Poznámka:

### III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebení volantu:	1	2	3	4
Opotřebení řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka: Stav interiéru je v perfektním stavu.

### III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	Ano	Runflat
Hever:	Ne	Ano	Ano
Klíč na kola:	Ne	Ano	Ano
Lékarnička:	Ne	Ano	Ano
Náhradní pojistky:	Ne	Ano	Ano
Náhradní žárovky:	Ne	Ano	Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne	Ano	Ano
Reflexní vesta:	Ne	Ano	Ano