


Jméno
E-mail
Telefon

I. Popis vozidla

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|---|
| Tovární značka | Opel | Model | Calibra |
| Rok výroby | 1996 | VIN | W0L000085T9003326 |
| Obsah Motoru | 2,0 Turbo | Palivo | Benzín |
| Stav tachometru (km) | 108.439 | Počet předchozích majitelů: | 2 |
| Typ převodovky | Manuální | Automatická | sekvenční |
| Servisní knížka | Ne | Ano | Datum posledního zápisu: 19.4.2018 / 99 863 km |
| Počet klíčů k vozidlu | 2 | | |
| Platnost STK | Ne | Ano | Platnost (MM/RRRR): 8/2020 |

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: OK

Poznámka: Na celém voze nový lak ze 2Q/2018.
Karoserie ani lak nenesou kosmetické vady.

II. Technický stav vozu

1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady

- 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: **Nelze provést**

Úniky motorového oleje: Popis: **Bez úniku**

| Stav víčka motoru: | OK | | Emulze | |
|---------------------------------|----|-----|-----------------|---|
| Start motoru: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zvukový projev motoru: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kouřivost motoru: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Filtr pevných částic (DPF, FAP) | Ne | Ano | Stav: | |
| Plynulost akcelerace: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Turbodmychadlo: | Ne | Ano | Stav: OK | |

Poznámka k motoru:

II.b Převodovka

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Plynulost řazení (automat): | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stav synchronů (manuál): | 1 | 2 | 3 | 4 |

II.c Spojka

| | | | | |
|------------------------|----|-----|-------|---|
| Opotřebení spojky: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dvoumotový setrváčník: | Ne | Ano | Stav: | |

II.d Podvozek

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| Stav tlumičů: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Uložení náprav: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vůle v řízení: | 1 | 2 | 3 | 4 |

II.e Brzdy

| | | | | |
|--------------------------|----|---------|--------|--|
| Stav brzdových destiček: | OK | Sjeté | Popis: | Přední cca 30 % ; Zadní cca 50% |
| Stav brzdových kotoučů: | OK | Zvlněné | Popis: | Kotouče ve velice dobrém stavu |

II.f Pneumatiky (kola)

| Typ kol: | Plechová | | Hliníková | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------|---------|
| Stav kol: | Kola v perfektním stavu bez kosmetických vad | | | |
| Typ pneumatik: | Zimní | Letní | Celoroční | |
| Stav pneumatik: | Sjeté rovnoměrně | Sjeté nerovnoměrně | Popis: | |
| Hloubka dezénu (mm): | LP: 7 | PP: 7 | LZ: 7 | PZ: 7 |
| Rok výroby pneumatik: | 10/2017 | 10/2017 | 10/2017 | 10/2017 |

Poznámka: Pneumatiky v zánovním stavu.
 Nová spojka při posledním servisu ve 4/2018.
 Při posledním servisu ve 4/2018 měněn olej v převodovce, mezinápravovém diferenciálu (TBX), zadním diferenciálu a v posilovači řízení.
 Tlaková koule pro pohon 4x4 měněna při posledním servisu ve 4/2018.

III Elektroinstalace a povinná výbava

III.a Osvětlení

| | |
|--------------------|-----------|
| Přední světlomety: | OK |
| Zadní světlomety | OK |
| Směrové ukazatele: | OK |

III.b Vybava

| | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| Elektrická okna: | Ne | Ano | Popis: | OK |
| Elektrická zrcátka: | Ne | Ano | Popis: | OK |
| Centrální zamykání: | Ne | Ano | Popis: | OK |
| Klimatizace: | Ne | Ano | Popis: | OK |
| Palubní počítač: | Ne | Ano | Popis: | OK |
| Multifunkční volant: | Ne | Ano | Popis: | |
| Střešní okno: | Ne | Ano | Popis: | |
| Vyhřívané sedačky: | Ne | Ano | Popis: | OK |
| Tempomat: | Ne | Ano | Popis: | |
| Parkovací senzory: | Ne | Ano | Popis: | |
| Xenonové světlomety: | Ne | Ano | Popis: | |
| Zabezpečení vozidla: | Ne | Ano | Popis: | |
| ABS: | Ne | Ano | Popis: | OK |
| Protiskluzový systém: | Ne | Ano | Popis: | |
| Airbagy: | Počet: | 2 | Popis: | |
| Další vybava: | | | | |

Poznámka:

III.c Interiér

| Čalounění interiéru: | Textilní | Alcantara | Polokůže | Kůže |
|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| Stav čalounění: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stav přepínačů: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stav palubní desky: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stav sedačky řidiče: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opotřebení volantu: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opotřebení řadicí páky: | 1 | 2 | 3 | 4 |

Poznámka:

Stav interiéru je v perfektním stavu.

III.d Povinná vybava

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Rezerva (sada na o.p.) | Ne | ano | Runflat |
| Hever: | Ne | Ano | |
| Klíč na kola: | Ne | Ano | |
| Lékarnička: | Ne | Ano | |
| Náhradní pojistky: | Ne | Ano | |
| Náhradní žárovky: | Ne | Ano | |
| Výstražný trojúhelník: | Ne | Ano | |
| Reflexní vesta: | Ne | Ano | |

Zpracoval:

Michal Kadlec

Dne:

24.10.2019