


Jméno
E-mail
Telefon

I. Popis vozidla

Tovární značka	Renault	Model	Megane
Rok výroby	2009	VIN	VF1KM1ROH41524915
Obsah Motoru	1,6 82 kw	Palivo	Benzín
Stav tachometru (km)	273.553	Počet předchozích majitelů:	1
Typ převodovky	Manuální	Automatická	sekvenční
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu: Faktury ze všech prohlídek
Počet klíčů k vozidlu	2		
Platnost STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 10/2020

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: OK

Poznámka: Kapota + střecha dřílky po kroupách.
Vyšisovaná barva na předních plastových blatnicích.
Odřený levý zadní lem.
Na celém voze kosmetické vady úměrné stáří a nájezdu.

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: **OK**

Úniky motorového oleje: Popis: **OK**

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	OK
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav:	OK

Poznámka k motoru:

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrváčník:	Ne	Ano	Stav:	

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis:	Přední cca 20% ; zadní cca 70%
Stav brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis:	Velice dobrý stav všech kotoučů

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	OK			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	popis:	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 4	PP: 3,5	LZ: 4	PZ: 4
Rok výroby pneumatik:	11/2014	11/2014	11/2014	11/2014

Poznámka:

III Elektroinstalace a povinná výbava

III.a Osvětlení

Přední světlomety:	OK
Zadní světlomety	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	Z důvodu počasí nelze otestovat
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	OK
Tempomat:	Ne	Ano	Popis: *	OK
Parkovací senzory:	Ne	Ano	Popis:	OK
Xenonové světlomety:	Ne	Ano	Popis:	OK
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	Zámek řadicí páky
ABS:	Ne	Ano	Popis:	OK
Protiskluzový systém:	Ne	Ano	Popis:	OK
Airbagy:	Počet:	4	Popis:	
Další výbava:				

Poznámka:

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebení volantu:	1	2	3	4
Opotřebení řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka: Interiér vozu celkově zachovalý.

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne	Ano	
Klíč na kola:	Ne	Ano	
Lékarnička:	Ne	Ano	
Náhradní pojistky:	Ne	Ano	
Náhradní žárovky:	Ne	Ano	
Výstražný trojúhelník:	Ne	Ano	
Reflexní vesta:	Ne	Ano	