

Jméno


E-mail

Telefon

I. Popis vozidla

Tovární značka	Alfa Romeo	Model	Spider	
Rok výroby	2007	VIN	ZAR93900005014391	
Obsah Motoru	2,4	Stav tachometru (km)	149.493	
Palivo	Benzín	Nafta	Hybridní	Elektro
Typ převodovky:	Manuální	Automatická	Dvouspojková	Variátor
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu: 148.422 / 29.1.2020	
Počet klíčů k vozidlu:	2	Počet předchozích majitelů:	3	
Platnost STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 05/2022	

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: Ďupka nebrání výhledu

Poznámka: Exteriér vozice zachovalý s minimem kosmetických vad.

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: OK

Úniky motorového oleje: Popis: OK

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav: OK	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmyčadlo:	Ne	Ano	Stav: OK	

Poznámka k motoru:

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrváčník:	Ne	Ano	Stav: OK	

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4
Stav homokinetických kloubů	1	2	3	4
Stav výfuku	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav předních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 25%	
Stav zadních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 60%	
Stav předních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis:	
Stav zadních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis:	

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Velice zachovalé			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis: OK	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 5	PP: 5	LZ: 4,5	PZ: 5
Datum výroby pneumatik:	02/2016	02/2016	03/2012	03/2012

Poznámka:

III Elektroinstalace a povinná výbava

III.a Osvětlení

Přední světlomety:	OK
Zadní světlomety	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis: kabrio	OK
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	OK
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	OK
Parkovací senzory:	Ne	Ano	Popis: zadní	OK
Xenonové světlomety:	Ne	Ano	Popis: Bi-xenony	OK
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	OK
ABS:	Ne	Ano	Popis:	OK
Protiskluzový systém:	Ne	Ano	Popis:	OK
Airbagy:	Počet:	6	Popis:	
Další výbava:	Elektrické sedačky, dešťový senzor, senzor světla, USB			

Poznámka:

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebením volantu:	1	2	3	4
Opotřebením řídicí páky:	1	2	3	4

Poznámka: Interiér celkově velice zachovalý

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne		Ano
Klíč na kola:	Ne		Ano
Lékárnička:	Ne		Ano
Náhradní pojistky:	Ne		Ano
Náhradní žárovky:	Ne		Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne		Ano
Reflexní vesta:	Ne		Ano

Zpracoval:

Ing. Jan Baroch

Dne:

31.5.2020