

Jméno


E-mail

Telefon

## I. Popis vozidla

Tovární značka	<b>Škoda</b>	Model	<b>Octavia</b>	
Rok výroby	<b>2017</b>	VIN	<b>TMBJC7NE4J0186166</b>	
Obsah Motoru	<b>1,4</b>	Stav tachometru (km)	<b>59.064</b>	
Palivo	<b>Benzín</b>	Nafta	Hybridní	Elektro
Typ převodovky:	Manuální	Automatická	<b>Dvouspojková</b>	Variátor
Servisní knížka	Ne	<b>Ano</b>	Datum posledního zápisu / km: <b>16.11.2021 / 58.357 km</b>	
Počet klíčů k vozidlu:	<b>2</b>	Počet předchozích majitelů: ?		
STK	Ne	<b>Ano</b>	Platnost (MM/RRRR): <b>06/2023</b>	

### Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: OK

Poznámka: Ďůlek na střeše  
Kosmetická vada na B slouku

## II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady  
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci  
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci  
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

### II.a Motor:

Diagnostika motoru výpis: OK

Úniky motorového oleje: OK

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	Karbon
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav: OK	

Poznámka k motoru: Výměna oleje: 16.11.2021 / 58.357 km

### II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

### II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrvačnick:	Ne	Ano	Stav: OK	

### II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4
Stav homokinetických kloubů	1	2	3	4
Stav výfuku	1	2	3	4

### II.e Brzdy

Stav předních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: Zánovní	
Stav zadních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 30%	
Stav předních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Zánovní	
Stav zadních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Velice dobrý stav	

### II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Výrazné kosmetické vady			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis: Defekty v bočnicích	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 4,8	PP: 4,8	LZ: 5,1	PZ: 4,2
Datum výroby pneumatik:	04/2019	03/2018	08/2017	08/2017

Poznámka:

## III Elektroinstalace a povinná výbava

### III.a Osvětlení

Přední světlometry:	OK
Zadní světlometry	OK
Směrové ukazatele:	OK

### III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis: El. Sklopné	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	OK
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	OK
Navigace:	Ne	Ano	Popis:	
Parkovací kamera:	Ne	Ano	Popis:	
Roleta v zavazadlovém kufru:	Ne	Ano	Popis:	OK
Xenonové světlometry:	Ne	Ano	Popis: LED	OK
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	
Tažné zařízení:	Ne	Ano	Popis:	
Další výbava:	Zadní a přední parkovací senzory - OK			

Poznámka:

### III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebením volantu:	1	2	3	4
Opotřebením řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka:

### III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne		Ano
Klíč na kola:	Ne		Ano
Lékarnička:	Ne		Ano
Náhradní pojistky:	Ne		Ano
Náhradní žárovky:	Ne		Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne		Ano
Reflexní vesta:	Ne		Ano
Tažné oko:	Ne		Ano

Zpracoval:

Ing. Jan Baroch

Dne:

28.6.2022