

Jméno


E-mail

Telefon

I. Popis vozidla

Tovární značka	Renault	Model	Koleos	
Rok výroby	2011	VIN	VF1VY5KONUC395885	
Obsah Motoru	2,0	Stav tachometru (km)	140.408 km	
Palivo	Benzín	Nafta	Hybridní	Elektro
Typ převodovky:	Manuální	Automatická	Dvouspojková	Variátor
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu / km:	
Počet klíčů k vozidlu:	2	Počet předchozích majitelů: 2		
STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 11/2025	

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: OK

Poznámka: Promáčklina na pravém "A" sloupku a pravém zadním blatníku
 Odřený přední nárazník
 2 x důlek na levých předních dveřích + 2 x důlek na pravých zadních dveřích
 Škrábanec táhnoucí se po levé straně vozu
 Škrábanec na levém zpětném zrcátku

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru výpis: OK

Úniky motorového oleje: OK

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	Karbon
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav: OK	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav: Mírně opotřebené	

Poznámka k motoru: Slabší autobaterie
 Výměna oleje v převodovce + diferenciálech: ve 130.000 km

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrvačnick:	Ne	Ano	Stav: OK	

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4
Stav homokinetických kloubů	1	2	3	4
Stav výfuku	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav předních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 50%	
Stav zadních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 70%	
Stav předních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Mírně opotřebené	
Stav zadních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Velice dobrý stav	

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	OK			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis: Sjeté	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 3,2	PP: 2,9	LZ: 3,4	PZ: 2,6
Datum výroby pneumatik:	08/2021	08/2021	08/2021	08/2021

Poznámka: Pohón 4x4 - OK
 Letní pneu na ALU kolech k vozu: cca 5 mm 02/2021

III Elektroinstalace a povinná výbava

III.a Osvětlení

Přední světlometry:	Nesvítí levé potkávací světlo
Zadní světlometry	Nesvítí zadní mlhové světlo
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis: El. sklopné	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis: Bez-klíčový	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	OK
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	OK
Navigace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Parkovací kamera:	Ne	Ano	Popis:	
Roleta v zavazadlovém kufru:	Ne	Ano	Popis:	OK
Xenonové světlometry:	Ne	Ano	Popis:	
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	
Tažné zařízení:	Ne	Ano	Popis: Orezlé	
Další výbava:	Zadní parkovací senzory - OK			

Poznámka:

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebením volantu:	1	2	3	4
Opotřebením řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka:

Nelze vykopit spodní část vika kufru - patrně způsobené vypadlým lankem od kliky

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne		Ano
Klíč na kola:	Ne		Ano
Lékarnička:	Ne		Ano
Náhradní pojistky:	Ne		Ano
Náhradní žárovky:	Ne		Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne		Ano
Reflexní vesta:	Ne		Ano
Tažné oko:	Ne		Ano

Zpracoval:

Ing. Jan Baroch

Dne:

31.10.2024