


Jméno: Jan Baroch
 E-mail: baroch@autobr.cz
 Telefon: 776 190 845

I. Popis vozidla

Tovární značka	Honda	Model	Civic
Rok výroby	2012	VIN	SHHFK3760CU001015
Obsah Motoru	2,2 110 KW	Palivo	Diesel
Stav tachometru (km)	195 985	Počet předchozích majitelů:	3
Typ převodovky	Manuální	Automatická	sekvenční
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu: 1.11.2018 / 195 968 km
Počet klíčů k vozidlu	2		
Platnost STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 10/2020

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla: OK

Poznámka: Všechny části karoserie mají originální lak a jsou dobře spasované - vůz nebyl havarován. Karoserie téměř bez kosmetických vad.

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: **OK**

Úniky motorového oleje: Popis: **Bez úniku**

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	OK
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav:	OK

Poznámka k motoru:

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrváčník:	Ne	Ano	Stav:	OK

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis:	< 50 %
Stav brzdových kotoučů:	OK	Zvlňněné	Popis:	Přední mají mírné hrany

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Originální kola R17 - velice pěkné bez poškození			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis:	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 3,5	PP: 3,5	LZ: 2,5	PZ: 2,5
Rok výroby pneumatik:	3/2016	3/2016	7/2013	7/2013

Poznámka:

Přední brzdové kotouče vykazují opotřebení (hmatatelné mírné hrany).

III Elektroinstalace a povinná výbava
III.a Osvětlení

Přední světlomety:	OK
Zadní světlomety	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	OK
Parkovací senzory:	Ne	Ano	Popis:	Parkovací kamera
Xenonové světlomety:	Ne	Ano	Popis:	
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	Imobilizer, Alarm
ABS:	Ne	Ano	Popis:	OK
Protiskluzový systém:	Ne	Ano	Popis:	OK
Airbagy:	Počet:	6	Popis:	
Další výbava:	Parkovací kamera, elektricky sklápěná zpětná zrcátka, klimatizace 2-zónová			

Poznámka:	Tažné zařízení
-----------	----------------

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebení volantu:	1	2	3	4
Opotřebení řadící páky:	1	2	3	4

Poznámka:	Semišové čalounění, opotřebení nese pouze tlačítko ovládání tempomatu na volantu. Neoriginální koberečky. Celkově velice zachovalý interiér.
-----------	--

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne	Ano	Ano
Klíč na kola:	Ne	Ano	Ano
Lékarnička:	Ne	Ano	Ano
Náhradní pojistky:	Ne	Ano	Ano
Náhradní žárovky:	Ne	Ano	Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne	Ano	Ano
Reflexní vesta:	Ne	Ano	Ano

Zpracoval:

Michal Kadlec

Dne:

5.11.2018