


Jméno: Michal Kadlec
 E-mail: kadlec@autobr.cz
 Telefon: 774 924 968

I. Popis vozidla

Tovární značka	Honda	Model	Accord
Rok výroby	2009	VIN	JHMCU35609C207683
Obsah Motoru	2,2 110 KW	Palivo	Diesel
Stav tachometru (km)	204 900	Počet předchozích majitelů:	2
Typ převodovky	Manuální	Automatická	sekvenční
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu: 19.3.2018 / 202 074 km
Počet klíčů k vozidlu	2		
Platnost STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 07/2020

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla:

OK

Poznámka:

Všechny části karoserie mají originální lak a jsou dobře spasované - vůz nebyl havarován.
 Karoserie téměř bez kosmetických vad.
 Mírně zašlé kryty předních světlometů.

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: **OK**

Úniky motorového oleje: Popis: **Bez úniku**

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	OK
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav:	OK

Poznámka k motoru:

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrváčník:	Ne	Ano	Stav:	OK

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis:	Přední cca 30 %, zadní < 50 %
Stav brzdových kotoučů:	OK	Zvlňené	Popis:	Mírně zvlňené přední kotouče

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Originální kola - velice hezké bez poškození			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis:	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 5	PP: 5	LZ: 6	PZ: 6
Rok výroby pneumatik:	10/2015	10/2015	10/2015	10/2015

Poznámka:

Druhá sada ALU kol se zimními pneumatiky k vozu.

III Elektroinstalace a povinná výbava
III.a Osvětlení

Přední světlomety:	OK
Zadní světlomety	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	Nízká kapacita chlazení
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	OK
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	OK
Parkovací senzory:	Ne	Ano	Popis:	
Xenonové světlomety:	Ne	Ano	Popis:	
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	Imobilizer
ABS:	Ne	Ano	Popis:	OK
Protiskluzový systém:	Ne	Ano	Popis:	OK
Airbagy:	Počet:	4	Popis:	
Další výbava:	Elektricky sklopná zpětná zrcátka Klimatizace 2-zónová.			

Poznámka:

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebení volantu:	1	2	3	4
Opotřebení řadící páky:	1	2	3	4

Poznámka:

Semišové čalounění sedaček

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne	Ano	Ano
Klíč na kola:	Ne	Ano	Ano
Lékarnička:	Ne	Ano	Ano
Náhradní pojistky:	Ne	Ano	Ano
Náhradní žárovky:	Ne	Ano	Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne	Ano	Ano
Reflexní vesta:	Ne	Ano	Ano

Zpracoval:

Michal Kadlec

Dne:

25.10.2018