


Jméno Podolková Jiřina
 E-mail baroch@autobr.cz
 Telefon 776 190 845

I. Popis vozidla

Tovární značka	Fiat	Model	Croma
Rok výroby	10/2006	VIN	ZFA19400002051733
Obsah Motoru	2,2 108 kw	Palivo	Benzín
Stav tachometru (km)	126 233	Počet předchozích majitelů:	4
Typ převodovky	Manuální	Automatická	sekvenční
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu: 07.02.2012 / 62 820 km
Počet klíčů k vozidlu	1		
Platnost STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 04/2020

Vizuální stav vozu a tloušťka laku



Stav čelního skla:

OK

Poznámka:

Všechny části karoserie mají originální lak a jsou dobře spasované - vůz nebyl havarován.
 Karoserie vykazuje kosmetické vady úměrné stáří.
 Zašlé kryty předních světlometů.
 Chybí plast pod madlem víka od kufru.
 Silně opotřebovaný klíč.

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru: Výpis: **Chyba - Vyhřívání zpětných zrcátek**

Úniky motorového oleje: Popis: **Bez úniku**

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav:	

Poznámka k motoru:

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrváčník:	Ne	Ano	Stav:	

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis:	Zadní destičky slabší
Stav brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis:	

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	Mírné loupání laku			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis:	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 7	PP: 7	LZ: 4	PZ: 4
Rok výroby pneumatik:	1/2014	1/2014	3/2011	3/2011

Poznámka:

III Elektroinstalace a povinná výbava
III.a Osvětlení

Přední světlomety:	OK
Zadní světlomety	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis:	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	
Tempomat:	Ne	Ano	Popis:	OK
Parkovací senzory:	Ne	Ano	Popis:	OK
Xenonové světlomety:	Ne	Ano	Popis:	
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	
ABS:	Ne	Ano	Popis:	OK
Protiskluzový systém:	Ne	Ano	Popis:	OK
Airbagy:	Počet:	6	Popis:	
Další výbava:	Klimatizace 2-zónová			

Poznámka:

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opatření volantu:	1	2	3	4
Opatření řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka:

Opatřené textury na tlačítkách stahování oken, ovládání ventilátoru a ruční brzdy.

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	Ano	Runflat
Hever:	Ne	Ano	Ano
Klíč na kola:	Ne	Ano	Ano
Lékárnička:	Ne	Ano	Ano
Náhradní pojistky:	Ne	Ano	Ano
Náhradní žárovky:	Ne	Ano	Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne	Ano	Ano
Reflexní vesta:	Ne	Ano	Ano

Zpracoval:

Michal Kadlec

Dne:

21.10.2018